



5 pohled schodiště.JPG



6 detail koroze ocelových prvků v pohledu .JPG



7 pilíř.JPG



8 detail schodiště.JPG