

Tabulky kácených stromů

Akce: Děčín - pasportizace skalních objektů

Zak.č. 19/140

Lokalita : 107 ul. Saská

Objekt	Kácení
001	nálet 2 m2
002	T20, Bo15, 2xBo10,Bř15, Bř20
003	Bř35, 9xBo10, Bo15
004	nálet Bo 3 m2, 2xBř30
005	Bř30
006	nálety ve spárách
007	