

Tabulky objektů. bloků a hodnocení**Akce:** Děčín - pasportizace skalních objektů**Zak.č.** 19/140**Lokalita :** 107 ul. Saská

Objekt	Blok	Stabilita	Riziko	Rozměry	Body	Hodnocení
001	A	P3	SR	3x1.5x1	4	Podezdřelý objekt
	B	P3	SR	3x1.5x1	4	Podezdřelý objekt
	C	P2	VR	4x1.5x1	12	Ohrožující objekt
	D	P1	VR	1x0.5x1	16	Nebezpečný objekt
	F	P1	SR	1x0.5x1	8	Labilní objekt
	G	P2	VR	4x2.5x2	12	Ohrožující objekt
002	A	P3	VR	3x3x1	8	Labilní objekt
	B	P1	SR	0.3x.5x1	8	Labilní objekt
	C	P2	VR	2x1x1	12	Ohrožující objekt
003	A	N	SR	.2x.5x.3	16	Nebezpečný objekt
	B	P1	SR	.6x1.5x.6	8	Labilní objekt
	C	P1	NR	.3x.5x.5	4	Podezdřelý objekt
004	A	P3	VR	2x2x2	8	Labilní objekt
	B	P3	VR	2x3x2	8	Labilní objekt
	C	P3	VR	2.5x3x2	8	Labilní objekt
005	A	P1	SR	.5x.5x.5	8	Labilní objekt
	B	P2	VR	2x2x1	12	Ohrožující objekt
	C	P1	VR	2x2x1	16	Nebezpečný objekt
	D	P1	VR	1x2x1	16	Nebezpečný objekt
	E	P1	VR	1x2x1	16	Nebezpečný objekt
	G	P1	SR	.2x.6x.8	8	Labilní objekt
	H	P1	SR	1x2x1	8	Labilní objekt
	CH	P2	SR	.4x1x.6	6	Labilní objekt
006	A	P3	VR	2x1.5x1	8	Labilní objekt
	B	P3	VR	2x1x1.5	8	Labilní objekt
007	A	P1	VR	1.5x1x1.5	16	Nebezpečný objekt
	B	P1	VR	1.5x1x1.5	16	Nebezpečný objekt