

Fotodokumentace



1. Celkový pohled západní



4. Jižní fasáda se spojovacím krčkem



2. Celkový pohled severozápadní



5. Jižní fasáda s vyznačenými poruchami



3. Celkový pohled severovýchodní



6. Jižní fasáda



7. Východní fasáda



9. Detail stavu omítek soklu jihozápadního nároží a stavu
předsazeného schodiště s rozvolněnými stupni
a okapovým chodníčkem



8. Stav podesty venkovního předsazeného schodiště s
obnaženou a výztuží



10. Detail zazděného ponechaného oplechování parapetu
se zděnou náhradou MIV



11. Detail osazení nových MIV n západní fasádě



13. Detail trhliny v omítce překladu nad otvorem, přisekání ostění pro osazení okna a nesoudržnosti omítky



12. Detail osazení okna s trhlinou v omítce na styku parapetního dílce a štitového panelu



14. Detail poškozených hran parapetních dílců a vrchní vrstvy omítky odpadající v ploše



16. Detail opadání vrchní vrstvy omítky



18. Detail nástavby VZT se střešním vtokem



16. Detail markýzy vstupu s narušenou omítkou vlivem zatékání



19. Detail střešní vpusti a odvětrávacího komínku kanalizace.



17. Celkový stav střechy



20. Detail střešní vpusti bez ochranného krytu a ventilační hlavice VZT



21. Pohled na vyměněné čočkové světlíky



22. Detail střešního výlezu a oplechování atik