

Fotodokumentace



1. celkový pohled severovýchodní



4. pohled jihozápadní




2. celkový pohled severovýchodní shora



5. pohled jihozápadní



3. celkový pohled severovýchodní



6. detail jižního vstupu



7. pohled jihozápadní



11. stav omítek východní fasády



8. detail severního vstupu



12. detail anglických dvorků



9. jednopodlažní přístavba




13. detail anglických dvorků



14. severozápadní nároží



17. detail odtržení zdiva přístavby od komínového zdiva



15. detail okapových chodníčků podél západní fasády



18. poškození omítky vlivem zatékání porušeným svodem



16. detail okapových chodníčků podél západní fasády



19. vzlínající vlhkost v místě syku s terénem