

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

Děčín IV

405 38

Návrh opatření

Zimní stadion Děčín – návrh opatření na uvedení objektu do původního stavu po přívalovém dešti v červenci 2021

Datum: 09/2021

Vypracoval: Vladimír Vidai

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: **Zimní stadion Děčín – návrh opatření na uvedení objektu do původního stavu po přívalovém dešti v červenci 2021**

Místo stavby: Zimní stadion Děčín, Oblouková 21

Charakter stavby: Opravy

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA

Název: **Statutární město Děčín**
Mírové nám. 1175/5
Děčín IV, PSČ 405 38

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Vypracoval: Vladimír Vídai
Březiny 185
Děčín 27
IČO: 692 88 992
DIČ: CZ5705170625

Zakázkové číslo **070/2021**

Stávající stav

Zimní stadion má přízemí a jedno nadzemní podlaží. Zahlcením dešťové kanalizace při přivalovém dešti vnikla srážková voda do objektu. Došlo místy k rozpojení dešťové kanalizace v objektu a následnému poškození minerálních podhledů, omítek, sádrokartonových konstrukcí a elektroinstalace.

Návrh opatření:

1.01 Šatna C3, starší žáci

Oprava poškozeného sádrokartonového podhledu v rozsahu 0,5 m² (fotodokumentace, obrázek 1)

Výřez a oprava poškozené sádrokartonové desky podhledu A, lokální oprava malby

1.02 Dva pilíře (u hlavního vchodu)

Oprava poškozené omítky v rozsahu 2x (1,70+1,40) x 4,30 m (fotodokumentace, obrázek 2 a 3)

Zakrytí podlahy před znečištěním, lehké pracovní lešení, odstranění poškozené omítky, penetrace podkladu, potažení pilířů štukem, silikátový nátěr.

1.03 Posilovna (u hlavního vchodu)

Oprava poškození omítky v rozsahu 50% plochy 14,80 x 2,50 m (fotodokumentace, obrázek 4)

Zakrytí podlahy před znečištěním, lehké pracovní lešení, osekání a oprava štukové omítky 50%, malba bílá.

1.04 Šatna B2, mladší žáci

Oprava sádrokartonového podhledu v rozsahu 3,40x1,20 m (fotodokumentace, obrázek 5)

Zakrytí podlahy před znečištěním, lehké pracovní lešení, výřez a oprava poškozených sádrokartonových desek podhledu A, oprava malby

1.05 Umývárny pro šatny B3 a B4

Oprava sádrokartonového podhledu v rozsahu 3,40x3,40 m (fotodokumentace, obrázek 6)

Zakrytí podlahy před znečištěním, lehké pracovní lešení, demontáž a montáž 1 kusu LED svítidla 1,20x0,30 m výřez a oprava poškozených sádrokartonových desek podhledu H2, oprava malby.

1.06 Šatna B4, mladší dorost

Oprava sádrokartonového podhledu v rozsahu 6,10x6,80 m (fotodokumentace, obrázek 7)

Zakrytí podlahy před znečištěním, lehké pracovní lešení, demontáž a montáž 9 kusů LED svítidel 1,20x0,30 m, dodání 3 kusů nových LED svítidel, výřez a oprava poškozených sádrokartonových desek podhledu A, oprava malby.

1.07 Strojovna vzduchotechniky – přístup ze šatny B4

Oprava sádrokartonového obkladu tvaru „L“ dl. 2,55 m, r.š.0,50+0,30 m (fotodokumentace, obrázek 8)

Zakrytí podlahy před znečištěním, lehké pracovní lešení, oprava poškozených sádrokartonových desek A obkladu tvaru „L“, oprava malby.

1.08 Šatna krasobruslení B5

Oprava sádrokartonového podhledu v rozsahu 5,15x6,80 m (fotodokumentace, obrázek 9)

Zakrytí podlahy před znečištěním, lehké pracovní lešení, demontáž a montáž 6 kusů LED svítidel 1,20x0,30 m, dodání 4 kusů nových LED svítidel, výřez a oprava poškozených sádrokartonových desek podhledu A, oprava malby.

1.09 Šatna – hygienické zařízení B5

Oprava sádrokartonového podhledu v rozsahu 3,40x2,50 m (fotodokumentace, obrázek 10)

Zakrytí podlahy před znečištěním, lehké pracovní lešení, demontáž a montáž 3 kusů LED svítidel 1,20x0,30 m, dodání 3 kusů nových LED svítidel, výřez a oprava poškozených sádrokartonových desek podhledu H2, oprava malby.

1.10 Chodba

Oprava rastrového podhledu – výměna poškozených 5 kusů minerálních stropnic (fotodokumentace, obrázek 11)

1.11 Kabina A – přístup ze šatny B10

Oprava SDK obkladu sloupu tvaru „U“ dl. 2,30 m, r.š.2x0,23+0,52 m (fotodokumentace, obrázek 12)
Zakrytí podlahy před znečištěním, lehké pracovní lešení, oprava poškozených sádkartonových desek A obkladu tvaru „L“, oprava malby.

1.12 Šatna B10, „A“ Mužstvo

Oprava poškozené omítky v rozsahu 0,50 m² (fotodokumentace, obrázek 13)
Zakrytí podlahy před znečištěním, lehké pracovní lešení, osekání a oprava štukové omítky, malba bílá.

1.13 Dešťová kanalizace

Oprava 4 kusů uvolněných spojů dešťové kanalizace v 2.n.p.

Likvidace odpadů

Při provádění prací musí být dodrženy platné zákony o Životním prostředí, zejména Zákon o životním prostředí č.17/1992 Sb, Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., Zákon o odpadech č.185/2001 Sb., Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2001 Sb. ve znění novel. Při provádění bouracích a montážních pracích vzniknou odpady. Klasifikace odpadů je podle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., stanovenou Katalogem odpadů a seznamem nebezpečných odpadů.

Nakládání s odpady

- Stavební suť bude uložena na řízenou skládku
- S ostatními odpady bude naloženo podle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb., § 16, odstavec 1, písmeno c, e f, v novém znění

Fotodokumentace:



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5



Obrázek 6



Obrázek 7



Obrázek 8



Obrázek 9



Obrázek 10



Obrázek 11



Obrázek 12



Obrázek 13



Obrázek 14