



A5. FOTODOKUMENTACE



spojení horizontální ztužidla, šroubový spoj, poškozené nátěry



vertikální ztužidlo, poškozené nátěry

