

Tabulky celkového hodnocení objektů**Akce:** Děčín - pasportizace skalních objektů**Zak.č.** 19/140**Lokalita :** 107 ul. Saská

Objekt	GPS - N	GPS - E	Body	Hodnocení
001	50° 47' 7.14804''	14° 10' 41.36088''	4	Podezřelý objekt
002	50° 47' 7.28520''	14° 10' 41.93292''	4	Podezřelý objekt
003	50° 47' 6.48''	14° 10' 42.0312''	3	Podezřelý objekt
004	50° 47' 6.02379''	14° 10' 42.7003''	16	Nebezpečný objekt
005	50° 47' 5.0838''	14° 10' 41.53116''	8	Labilní objekt
006	50° 47' 4.85916''	14° 10' 41.54772''	16	Nebezpečný objekt
007	50° 47' 4.85916''	14° 10' 41.54772''	12	Ohrožující objekt
008	50° 47' 4.85916''	14° 10' 41.54772''	-1	Nehodnocený objekt
009	50° 47' 5.60978''	14° 10' 42.0798''	12	Ohrožující objekt
010	50° 47' 5.5266''	14° 10' 42.08988''	16	Nebezpečný objekt
011	50° 47' 5.66304''	14° 10' 41.99232''	8	Labilní objekt
012	50° 47' 6.0288''	14° 10' 42.40488''	16	Nebezpečný objekt
013	50° 47' 6.44352''	14° 10' 43.6944''	12	Ohrožující objekt
014	50° 47' 6.0936''	14° 10' 43.92984''	-1	Nehodnocený objekt
015	50° 47' 5.5644''	14° 10' 43.7736''	12	Ohrožující objekt
016	50° 47' 6.126''	14° 10' 41.9214''	6	Labilní objekt
017	50° 47' 6.6012''	14° 10' 41.51244''	-1	Nehodnocený objekt
018	50° 47' 5.46828''	14° 10' 41.45004''	6	Labilní objekt
019	50° 47' 4.88688''	14° 10' 42.13776''	8	Labilní objekt
020	50° 47' 6.01728''	14° 10' 42.50064''	16	Nebezpečný objekt
021	50° 47' 6.47772''	14° 10' 43.42728''	16	Nebezpečný objekt
022	50° 47' 6.04428''	14° 10' 43.52772''	0	Stabilní objekt
023	50° 47' 6.06246''	14° 10' 43.05''	12	Ohrožující objekt