

# Fotodokumentace



1. celkový pohled severovýchodní



4. dvorní fasáda



2. Pohled východní




5. celkový pohled severovýchodní



3. detail hlavního vstupu



6. detail spojovací chodby s vyznačenými poruchami



7. spojovací chodba shora



8. rízalit schodiště



9. detail dvorní fasády



10. stav meziokenních vložek a okapových chodníků dvorní fasády a patrná vztlínající vlhkost na fasádě



11. detail rízalitu schodiště



12. Detail ukončení vodorovné izolace v místě napojení okapového chodníčku





13. okenní výplně s parapety a patrnou trhlinou přičky



16. detail parapetního panelu s vlasovou trhlinou



14. trhliny na styku základu a zdiva spojovací chodby



17. detail parapetního panelu s vlasovou trhlinou a poškozenými hranami



15. detail soklu v místě napojení na SO 03



18. detail parapetního panelu s poškozeným rohem a odpadávajícím štukem



19. Detail trhliny v parapetním panelu a odpadávajícím štukem v místě trhliny




21. detail soklu východní(uliční) fasády




20. Patrné oddělení štukové vrstvy



22. střecha spojovací chodby



20. stav hlavního schodiště



23. detail napojení střechy spojovací chodby na SO 01






24. celkový pohled na střechu severní




24. pohled na větrací hlavici střešního ventilátoru



25. Celkový pohled na střechu jižní s vyspravenými plochami



27. detail solárních panelů na střeše



26. detail mezistřešního žlabu a vpusti



28. Stav oplechování atiky