

Fotodokumentace



1. celkový pohled severovýchodní



2. pohled západní



3. pohled jihovýchodní



4. pohled severní ze střechy šaten



5. pohled jižní



6. detail stavu soklu východní fasády v návaznosti na objekt šaten



7. stav omítek východní fasády



10. detail stavu soklu západní fasády



8. detail hrany soklu východní fasády



11. detail utrženého rohu západní fasády



9. stav oken a omítek západní fasády



12. stav omítek a oken východní fasády



13. detail poškození rohu parapetního panelu východní fasády



16. detail stavu oken a MIV



14. detail trhliny v parapetním panelu východní fasády



17. okna tělocvičny z vnitřní strany



15. detail stavu parapetního panelu a příčného základového prahu jihovýchodního nároží



18. detail ochranných sítí oken a obložení parapetu



19. celkový stav střechy ze severu



22. vstupní část ze západu



20. celkový stav střechy z jihu



23. detail vstupní části se schodištěm



21. detail stavu atiky a střešní vpusti bez ochranného koše



24. střecha vstupní části



25. spojovací krček se schodištěm ze západu



26b. okapové chodníčky a ukončení omítek nad terénem spojovacího krčku



26. detail stavu jižní fasády vstupní části



obr. 27 východní fasáda z Boletických panelů



26a. napojení na objekt SO 04



obr. 28 východní fasáda z Boletických panelů



29. detail stavu lehkého obvodového pláště



30. detail stavu lehkého obvodového pláště



31. detail stavu rámu LOP



32. střecha spojovacího krčku



33. detail střechy vstupní části v návaznosti na tělocvičnu