

Fotodokumentace



1. Pohled celkový severovýchodní



4. Pohled jižní



2 Pohled severozápadní



5. Detail výzdoby uliční fasády s patrnou degradací omítek vlivem ostřikující vody nad kordonovou římsou




3 Pohled východní



6. Detail uliční fasády s pásovými rustikami v 1.NP



7. Detail uliční fasády s narušenými omítkami v místech dříve netěsných dešťových svodů



8a. Detail oplechování okenní římsy




8. Detail tvaru rustiky a struktury březolitévé omítky



9. Detail pásových rustik



9a. Detail římsy soklu



10. Členění parteru uliční fasády



11. Opravené schodiště a patka pilastru uliční fasády



11a. Detail struktury nové omítky a stávajících
břízolitových



12. Detail portálu vstupu, kordonové římsy, suprafenster
a parapetních říms.



13. Detail vstupních dveří hlavního vstupu



14. Sokl uliční fasády



15. Detail okna uliční fasády 1.PP



17. Detail vstupních dveří na schodiště s navazujícím přístřeškem chodníků



16 Jižní fasáda schodišťového křídla



18. Pohled jižní na fasádu mezi schodišťovým a východním křídlem



19. Dvorek mezi východním křídlem a schodištěm



20. Východní fasáda schodišťového křídla



21. Dvorek mezi východním křídlem a schodištěm

25a).



22. Balkon a vstup do bytu školníka



22a. Stav zdiva podporujícího balkon bytu školníka




23. Stav zdiva podírajícího schodiště



24. Podříznutí zdiva nepodsklepené části s opravovanou omítkou




25. Podříznutí zdiva nepodsklepené části



25a. Stav omítek na podříznutím zdiva východní fasády



26. Trhlina ve zdivu schodišťového křídla



27. Trhlina ve zdivu schodišťového křídla



28. Jižní vstup do východního křídla



30. Západní fasáda



29. Západní fasáda schodišťového křídla



31. Západní fasáda



32. Sokl západní fasády



35. Dřevotřískové parapety oken v kabinetech




33. Sokl západní fasády



36. Nové plastové parapety chodeb a učeben



34. Stav soklu západní fasády s vlhkostí degradovaným omítkami cihelného zdiva



37. Parapety oken na sic. zařízeních



38. Stav obvodového zdiva severní fasády 1.PP



41. Stav vnitřního zdiva 1.PP



39.. Stav obvodového zdiva severní fasády 1.PP



42. Stav vnitřního zdiva 1.PP



40. Stav obvodového zdiva západní fasády 1.PP



43. Stojící voda v předávací stanici



44. Vpusť a odvodňovací žlábek podél uliční fasády v 1.PP



45. Vlhkostí poškozené vstupní dveře do 1.PP