


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
3.11	Chodba	81,40	Teraco	v.n.=1,5m	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
3.12	WC dívky předsíň	4,37	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
3.13	WC dívky	10,10	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
3.14	WC chlapci předsíň	3,20	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
3.15	WC chlapci	14,43	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
3.16	Úklidová místnost	2,80	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
3.17	WC učit. předsíň	1,65	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
3.18	WC učit.	1,35	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m

Bourané konstrukce

- Stávající keramický obklad
- Bourané zdivo



Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	Děčín II, Vrchlického 630/5		Datum	06/2019
ZŠ Dr. M Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna zdravotních instalací a ÚT SO 1.1 – Oprava sociálních zařízení			Formát/Měřítko	3xA4/1:50
			Štupeň PD	DPS
			Č.výkresu	Č.kopie
Půdorys III.N.P. – stávající stav, bourání			6	