

Nabídka číslo: 24_682

ze dne: 29.08.2024

Servisní výjezd - servisní prohlídka a čištění
klimatizační jednotky TOSHIBA v kanceláři
ředitelky + odstranění úniku a plnění
jednotky chladivem.

Adresa dodavatele:

Lázeňská 803/13
Děčín 405 02
IČ: 07544961
DIČ: CZ07544961

Adresa odběratele:

Cool Technology s.r.o. Lázeňská 803/13 405 02 Děčín IČ: 07544961 DIČ: CZ07544961	Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, p.o. Komenského nám. 622/3 405 02 Děčín IČ: DIČ:
---	---

Objednací číslo	Název	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Cena celkem
	Servisní prohlídka a čištění				
01	Servisní prohlídka a hloubkové čištění klimatizace Mono-Split	3,550.00 Kč	set	1	3,550.00 Kč
02	Nadměrné množství spotřebovaného čistícího prostředku	200.00 Kč	ks	2	400.00 Kč
	Oprava úniku chladiva				
03	Diagnostikování závady, hledání úniku chladiva, odstranění úniku, letování chladivového potrubí, nové pertlové spoje, vakuová zkouška a plnění jednotky chladivem	4,260.00 Kč	set	1	4,260.00 Kč
04	Letovací paušál	450.00 Kč	set	2	900.00 Kč
05	Propojovací chladivové potrubí a komunikační vedení	690.00 Kč	m	0.6	414.00 Kč
06	Chladivo R410a	1,890.00 Kč	kg	1	1,890.00 Kč
	Pracovní plošina				
07	Pronájem plošiny / den	3,809.00 Kč	ks	1	3,809.00 Kč
08	Závoz plošiny	1,750.00 Kč	ks	1	1,750.00 Kč
09	Odvoz plošiny	1,750.00 Kč	ks	1	1,750.00 Kč
10	Manipulační poplatek	800.00 Kč	ks	2	1,600.00 Kč
11	Mytí stroje	600.00 Kč	ks	1	600.00 Kč
	Ostatní				
12	Doprava - paušál	250.00 Kč	pauš	1	250.00 Kč
Cena celkem :					21,173.00 Kč

+ ZÁKONNÁ SAZBA DANĚ

Poznámka:

Nabídka je platná 30 dní.

Materiál je vyúčtován na základě skutečného provedení.

Podmínkou pro zahájení opravy je zábor pro pracovní plošinu pod kondenzační jednotkou.

Vystavil : Ladislav Švec
Tel.: [redacted]

Podpis:

