



HZSUX00A5W6M



## Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Děčín

Provaznická 1394, 405 01 Děčín

Č. j.: HSUL- 4108-2/DC-2022  
Č. e.: HSUL- 9969/DC-PREV-SP-MU-2022  
Datum: 23. 08. 2022  
Vyřizuje: por. Bc. Matěj Mudra  
Tel.: 950 435 233  
E-mail: matej.mudra@ulk.izscr.cz  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 0

Adresát:  
SPECTA s.r.o.  
Na Popluží 821/11  
400 01 Ústí nad Labem

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:**

Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I

**Místo stavby:**

Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín

k. ú.: Děčín, parc. č. 7/5

**Stavebník:**

Statutární město Děčín, IČO 00261238,

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

**Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

název: *Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I*

vypracoval: *Ing. Martin Gazda, ČKA/ČKAIT 00261408*

ověřil: *Ing. Martin Gazda, ČKA/ČKAIT 00261408*

datum: *03/2022*

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26. 07. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

### Odůvodnění:

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: *Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I*  
vypracoval: *Ing. Mykyta Radchuk*,  
ověřil: *Jan Drahoš, ČKAIT 0009528*  
datum: *07/2022*
- Požárně bezpečnostní řešení - VZT:  
název: *Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I*  
vypracoval: *Ing. Valdemar Hrotek, ČKAIT 0401615*  
ověřil: *Ing. Valdemar Hrotek, ČKAIT 0401615*  
datum: *08/2022*
- Požárně bezpečnostní řešení - EPS:  
název: *Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I*  
vypracoval: *Ing. Ota Pour, ČKAIT 0500775*  
ověřil: *Ing. Ota Pour, ČKAIT 0500775*  
datum: *10. 07. 2022*

Popis stavby:

Jedná se o stavební úpravy stávající sportovní haly a dle § 9 vyhlášky č. 460 o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva v platném znění ji lze zařadit do kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Jaroslav Vaněk  
rada  
ředitel Územního odboru Děčín  
HZS Ústeckého kraje