
 - Zdivo z cihel

Poznámka: Případným bouráním prostupů pro vedení potrubí kanalizace, vodovodu a vzduchotechniky stropní konstrukcí nesmí být porušeny hlavní nosné konstrukce železobetonového skeletu stavby: průvlaky, sloupy, stropní panely a zavětrovací stěny. Pro napojení nových instalací se využijí prostupy stávajících instalací stropní konstrukcí.



Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330		Datum	06/2022
ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 – stavební úpravy S02 – Modernizace šaten a umývárnen v pavilonu MVD3			Formát/Měřítko	A3/1:50
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPJE:
Řez A-A´ – nový stav			6	