

SEZNAM PŘÍLOH

**SO 102 - Komunikace ul. Teplická II.,
od ul. P. Holého k muzeu**

PDPS - 08/2023

1. Technická zpráva
- 2.1 Situace - část 1
- 2.2 Situace - část 2
- 3.1 Podélný profil
- 3.2 Podélný profil
- 4.1 Vzorové příčné řezy
- 4.2 Vzorové řešení odvodňovacích zařízení
- 4.3 Vzorové řešení schodiště
- 5.1 Charakteristické příčné řezy - část 1
- 5.2 Charakteristické příčné řezy - část 2
- 6.1 Vytyčovací situace - část 1
- 6.2 Vytyčovací situace - část 2
- 7.1 Opěrná zídka u schodiště v km 0.505 00
- 7.2 Opěrná zídka u sjezdu v km 0.529 00
- 7.3 Opěrná zídka u parkoviště ČEZ Distribuce,a.s.

SEZNAM PŘÍLOH

**SO 102 - Komunikace ul. Teplická II.,
od ul. P. Holého k muzeu**

PDPS - 08/2023

1. Technická zpráva
- 2.1 Situace - část 1
- 2.2 Situace - část 2
- 3.1 Podélný profil
- 3.2 Podélný profil
- 4.1 Vzorové příčné řezy
- 4.2 Vzorové řešení odvodňovacích zařízení
- 4.3 Vzorové řešení schodiště
- 5.1 Charakteristické příčné řezy - část 1
- 5.2 Charakteristické příčné řezy - část 2
- 5.3 Charakteristické příčné řezy, ul. Thomayerova
- 5.4 Charakteristické příčné řezy, ul. Zbrojnická
- 6.1 Vytyčovací situace - část 1
- 6.2 Vytyčovací situace - část 2
- 7.1 Opěrná zídka u schodiště v km 0.505 00
- 7.2 Opěrná zídka u sjezdu v km 0.529 00
- 7.3 Opěrná zídka u parkoviště ČEZ Distribuce,a.s.