

Průvodní zpráva

Obsah:

A.1. Identifikační údaje	1
A.1.1. Údaje o stavbě	1
A.1.2. Údaje o stavebníkovi	1
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace	2
A.2. Členění stavby na objekty.....	2
A.3. Seznam vstupních podkladů	2

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Stavba	Děčín most DC-100 levobřežní pilíř – dilatace a podepření
Katastrální území	Děčín (624926) Podmokly (625141)
Obec	Děčín (562335)
Okres	Děčín
Kraj	Ústecký
Místo stavby	Tyršův most přes Labe
Číslo dotčených pozemků	k.ú. Podmokly 400/1 Povodí Labe, s.p., koryto vodního toku, vodní plocha
Předmět dokumentace	Výměna mostní dilatace a podepření příčníků nad levobřežním pilířem č.2 Tyršova mostu ev.č.DC-100.
Staničení	Místní komunikace nestaničena
Poznámka	Oprava bude probíhat nad výše uvedenými pozemky, ty budou využity pouze pro přístup pracovníků a to převážně shora z mostu. K zásahu do pozemků jako takových vůbec nedojde.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Žadatel / objednavatel	Statutární město Děčín Magistrát města Děčín Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce	Mgr. Petr Kužel, vedoucí odboru rozvoje
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel/gen.projektant **Projektová kancelář VANER s.r.o.**
V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9
zastoupená Ing. Lubošem Vanerem (jednatel společnosti)
tel. 485 152 532

Statutární zástupce Ing. Jan Vaner, jednatel
IČO: 25458990
DIČ: CZ25458990

Zodpovědný projektant Ing. Tomáš Humpal, autorizace č.0500735

A.2. Členění stavby na objekty

Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů:

SO 202 Dilatace nad levobřežním pilířem č.2

SO 204 Podepření nad levobřežním pilířem č.2

A.3. Seznam vstupních podkladů

1. Rekognoskace místa stavby
2. Části projektů rekonstrukce z roku 1996 a 2007
3. Hlavní mostní prohlídky
4. Stavebně technický průzkum
5. Diagnostický průzkum
6. Fotodokumentace
7. Vyjádření správců o existenci inženýrských sítí

V Liberci, dne 3.1.2024
Vypracoval ing.T.Humpal