

akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY TERASY OBJEKTU DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM**
č.p. 755 Děčín II-Nové Město, p.p.č. 1322/1, k.ú. Děčín

investor: **Statutární město Děčín**
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

katastrální území: Děčín

č. zakázky: 414/2024

stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE

STAVEBNÍ ÚPRAVY TERASY OBJEKTU DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

č.p. 755 Děčín II-Nové Město, p.p.č. 1322/1, k.ú. Děčín
VÝBĚR ZHOTOVITELE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vypracoval : **Martin Hübschman, DiS**
projektová činnost ve výstavbě
Růžová 88
405 02 Děčín II
mobil:605584302, IČO:09980300

Děčín, 11/2024

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ****a) název stavby**

- stavební úpravy terasy objektu domova se zvláštním režimem, č.p. 755 Děčín II-Nové Město, p.p.č. 1322/1, k.ú. Děčín

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

- č.p. 755 Děčín II-Nové Město

- p.p.č. 1322/1, k.ú. Děčín

c) předmět dokumentace

- správcem objektu bylo zajištěno zatýkání do vnitřních prostor objektu

- nad řešeným zatékáním se nachází venkovní pochozí terasa

- byl proveden odborný posudek: Protokol z technické prohlídky, zpracovaný stavební firmou Stavební MST s.r.o., Teplická 2070/129, 40502 Děčín IV – stavební technik: Pavol Vígh, zakázka 24-06-26_V0 – ze dne 08/2024

- prohlídka stanovila jako původ zatékání dešťových vod problém v hydroizolaci skladby venkovní terasy

- posudek řeší i jiné problematické místa, které tato dokumentace neřeší

- předložená dokumentace řeší novou hydroizolační fólii a s tím spojené náklady, které jsou vypsány v dílčí části PD

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI**a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)**

Stavebník:

Statutární město Děčína

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE**a) Identifikační údaje hlavního projektanta:**

Martin Hübschman, DiS

projektová činnost ve výstavbě

Růžová 88

405 02 Děčín II

mobil:605584302, IČO:09980300

b) Identifikační údaje subdodavatelů projektu:**A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ****ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY**

- stavba není členěna na objekty

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- PD neřeší nová technická ani technologická zařízení

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- místní prohlídka místa

- protokol o technickém stavu

- půdorys a řez stavby dle archivní projektové dokumentace zpracovanou ateliérem Schmidt

- výpis z katastru nemovitostí