



Bourané konstrukce

- Stávající keramický obklad
- Osekání omítky
- Bourané zdivo

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	Děčín II, Vrchlického 630/5		Datum	06/2019
ZŠ Dr. M Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna zdravotních instalací a ÚT SO 1.1 – Oprava sociálních zařízení			Formát/Měřítko	A3/1:100
			Stupeň PD	DPS
			Č. VÝKRESU:	Č. KOPIE:
Řez A – A´ – stávající stav, bourání			7	