


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [ m² ]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
1.11	Předsíň WC dívky	4,20	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
1.12	WC dívky	10,10	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
1.13	Chodba	87,40	Teraco	v.n.=1,5m	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
1.14	Předsíň WC chlapci	3,15	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
1.15	WC chlapci	12,26	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
1.16	Úklidová místnost	1,60	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
1.17	Koupelna	3,55	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
1.18	Servrovna	3,46	Dlažba	v.o.=1,5m	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m

Bourané konstrukce

- Stávající keramický obklad
- Sádrokarton
- Bourané zdivo



Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	Děčín II, Vrchlického 630/5		Datum	06/2019
ZŠ Dr. M Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna zdravotních instalací a ÚT SO 1.1 – Oprava sociálních zařízení			Formát/Měřítko	3xA4/1:50
			Stupeň PD	DPS
			Č. výkresu	Č. kopie
Půdorys I.N.P. – stávající stav, bourání			4	