

## Vysvětlení k doplnění zadávací dokumentace

### Dveře a zárubně

Do položky č. 134 -143 dodávky zárubní je doplněna poznámka zazdívka ocelových zárubní.

Zárubně dveří budou dodány o hl. 100 mm.

Do položky dodávky zárubní je doplněn nátěr ocelových zárubní.

Byl upraven výkaz výměr pol. 118 v 1.1. stavební část na 13 ks.

Upraven výkaz výměr č. pol. 121 v 1.1. stavební část na 64 ks, v položce č. 135 je oprava kusů dveří z 25ks dveří na 26 ks .

Počet dveřních mřížek upraven na 1ks – položka č. 9, 5.1. VZT a nachází se mezi dveřmi 1.09 a 1.10. Ve výkrese je obsažena.

### Hromosvod

výkres hromosvodu je doplněn.

### Měření a regulace

Výkres MaR je doplněn. Tento výkres je všeobecný a to z důvodu, že nelze konkretizovat dodavatele tohoto zařízení. Zařízení bude upřesněno až konkrétním vítězným dodavatelem.

### Materiály pro sanaci vlhkého zdiva

Pol.č. 23 v 1.1. stavební část odpovídá skladbě O2 a O3.

ETICS – vnější kontaktní tepelně izolační systém je dodávána jako celek. Je doplněn detail řešení pod střechou – ETICS.

Položka č. 32 a č. 35 v 1.1 Stavební část byla upravena.

V pol. 36 v 1.1 stavební část byla z výkazu výměr vymazána poznámka „*Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení*“.

### Tesařské konstrukce

Výkres krovu pro určení opravy krovu nebyl zpracován, jelikož není možnost jeho zaměření. Podkroví je zcela využité a tudíž zakryté. Přesné určení oprav bude znám až po demontáži krytiny. U položek č. 87,č 88,č 89 dílu 762 v 1.1 stavební část se jedná o odhad a bude upřesněn po demontáži střešní krytiny.

- Vysvětlení položek - Položka č. 85 v 1.1. stavební část, je položka kde jsou pouze hranoly a práce na novém krovu a položka č. 90 je bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 25 mm, včetně dodávky.

### Truhlářské konstrukce

Pol. č. 125 v 1.1 Stavební část -- zůstávají shodná se stávajícím uchycením. V příloze zasíláme fotky. Samotné madlo bude pouze na stěně a nachází se od 1.PP - 4.NP (uchycení bude zachováno stávající) a na zábradlí od 1.NP do 5.NP dle foto. Madlo o průměr 50 mm a vyřezávané.

### Zámečnické konstrukce

Přikládáme fotodokumentaci těchto prvků. Jedná se o zábradlí na schodišti a venkovní rampy a mříže v oknech.

Pol. č. 147 v 1.1 Stavební část – Schodišťové zábradlí madlo, nátěr - Bude provedeno očištění stávajícího středového zábradlí nátěr dle rozpočtu a osazení nového dubového madla. Fotodokumentace zábradlí od 1.NP do 5.NP.

Byla změněna pol. č. 149 v 1.1 Stavební část M + D ocelového žebříku – hliníkový žebřík délky 3 m.

### Nátěry ocelových konstrukcí

Pol. č. 170, č. 172 a č. 173 v 1.1 Stavební část –přílohou je fotodokumentaci.

Jedná se nový nátěr vedení plynovodu (pouze prochází chodbou v 5.NP bude zachováno ke stávajícímu kotli). Nátěr venkovních mříží, vnitřních 2 kusů mříží do dveří a venkovního zábradlí.