

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 03.01.2022
Naše zn.: POH/00768/2022-2/301100

NDCon s. r. o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1

Vyřizuje: Ing. Markéta Kerekaničová
Tel.: 416 707 833
Mobil:
E-mail: kerekanicova@poh.cz

jan.gallia@ndcon.cz

Datum: 28.01.2022

Kontaktní
adresa: Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

„Rekonstrukce MK Resslera, Děčín IV“ v k. ú. Podmokly - úprava PD

Vážení,

k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi elektronickou poštou dne 3. ledna 2022, Vám sdělujeme stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

K výše uvedené stavbě již bylo vydáno dne 16.06.2020 stavební povolení pod č.j.: MDC/64657/2020 a naše vyjádření ze dne 04.03.2020, č.j.: POH/09529/2020-2/301100 bylo podkladem pro toto stavební povolení. Podmínky z našeho vyjádření byly zahrnuty do výše uvedeného stavebního povolení, tedy jsou stále v platnosti, a z tohoto důvodu není třeba naše vyjádření prodlužovat.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Se změnou v projektové dokumentaci souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2 NPP a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:
 - a) bude podkladní vrstva propustných parkovacích ploch zabezpečena proti úniku ropných látek sorpční textilií s životností min. 20 let,
 - b) bude sorpční textilie vyměněna po vyčerpání sorpční schopnosti a vždy po havarijním úniku ropných látek nad rámec běžných úkapů a bude zlikvidována odborně způsobilou firmou jako nebezpečný odpad.

Předmětem vyjádření je úprava projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce MK Resslera, Děčín IV“ spočívající ve změně povrchů MK. Chodník po severní straně ulice, vjezdy do řadové garáže po jižní straně ulice, chodník po jižní straně ulice, parkovací pruh po severní straně ulice a obratiště jsou z nově navržené z kamenné dlažby. Původně byl navrhován povrch nepropustný - asfaltový či asfaltobetonový. Návrh odvodnění komunikace do jednoduché kanalizace zůstává nezměněn. Investorem stavby je Statutární město Děčín.

ČHP: 1-14-02-0330-0-00-00 a 1-14-02-0320-0-00-60. Vodní útvar: OHL_1150 Labe od toku Jílovský potok po státní hranici a OHL_0930 Jílovský potok od pramene po ústí do Labe.

S pozdravem

Ing. Jan Belda
vedoucí VH odd. TS
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., PŘ-VHP

k založení: chrono

VHE: **223/6128** -747885 / -964900