



HZSUX00A0HXL



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Děčín

Provaznická 1394, 405 01 Děčín

Č. j.: HSUL- 3013-2/DC-2022
č.ev.: HSUL-7622/DC-PREV-SP-Zd-2022
Datum: 2. 6. 2022
Vyřizuje: nrap. Helena Zdeňková
Tel.: 950 435 232
E-mail: helen.zdenkova@ulk.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a Sala terreny

Místo stavby:

Děčín I-Děčín, Děčín, k. ú.: Děčín, parc. č. 2320, 2321, 2322

Stavebník:

Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou vypracoval: Ing. Arch. Tomáš Efler, ČKA/ČKAIT 04 459, datum: 03/2022

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13. 5. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a Sala terreny, verze 33/3/22
vypracoval: Leoš Miškovský, ČKAIT 0400569 , datum: 3/2022

Popis stavby:

Posuzovaný objekt – zahradní altán Sala terrena se nachází u vstupu do Růžové zahrady v areálu děčínského zámku. Využití se nemění, jen se provádí drobné stavební a restaurátorské úpravy (obnovení a osazení 2 původních dveří, výměna prosklených výplní, rozvodů vnitřní elektro a osvětlení, oprava vnitřních a venkovních omítek). Posuzovaný objekt je jednopodlažní nepodsklepený s podstřešním nevyužitým prostorem.

Jedná se o stávající historický objekt, který je zapsán do ústředního seznamu kulturních památek ČR.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Ing. Jaroslav Vaněk
rada
ředitel Územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje