

Název veřejné zakázky	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	15.04.2024

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 6 ze dne 13.05.2024

Žádost doručena dne 09.05.2024

DOTAZ č. 1

Vnější výplně otvorů. prosím o získání informace k provedení vch. dveří. V TZ se píše, že mají být hliníkové, ale ve výpisu prvků jsou VD jako plastové. Zároveň nikde není uveden požadovaný Ud u vchodových dveří.

ODPOVĚĎ:

Platí informace z technické zprávy, dveře mají být hliníkové. V příloze č. 1 je specifikace dveří. Do výkazu výměr byly přidány položky č. 868 a č. 869.

DOTAZ č. 2

Upřesnění projektu - Silnoproud

Pro přesné nacenění potřebuji dodat plány rozvaděčů RH1 a UPFD.

Typy svítidel nouzových pro únikové cesty NP1, NP2, NP3. V knize svítidel nejsou.

ODPOVĚĎ:

Rozkreslený rozvaděč RH1 v příloze č.2.

UPFD je pojem pro záložní zdroj s UPS a přepínačem sítě. Zapojení a schéma je závislé na konkrétním výrobcu a nelze jej tedy specifikovat schématem. Pro upřesnění zadání a možnost ocenění doplníme následující parametry :

Sestava zařízení UPFD je určena pro záložní napájení evakuačního výtahu specifikovaném ve stavební části následovně :

- $I_n=12A$*
- Max. záběrový proud = 15A*
- Požadované jištění 3x16A*
- Výstupní výkon motoru 4kW/400V*
- Pro pohon motoru instalován frekvenční měnič*
- Doba zálohy dle PBŘ 45minut*
- Navržena byla UPS o výkonu 7,5kW/400V + 230V včetně dobíječe, bateriového modulu, řídicí jednotky, barevná doteková obrazovka pro monitoring a výpis závad. UPFD bude vhodné pro výtahy s rekuperací el. energie, životnost akumulátorů min. 10 let. Dodávka je včetně dopravy a uložení na místo, oživení, zapojení na připravenou kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy a předání průvodní dokumentace. Provedení dle platné ČSN 73 0848:2023*

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Nouzová svítidla NP1,2,3 jsou bezpečnostní značky s vnitřním podsvětlením se sadou piktogramů s variabilním způsobem montáže (na strop, do podhledu, na stěnu nad dveře). Rozdělení na NP1,2,3 určuje pouze typ piktogramu, který je popsán ve výkazu materiálu (NP1 = exit, šipka dolů, NP2 = exit, šipka doleva, NP3 = exit šipka doprava). Toto je uváděno pro případ, že by nabízející volil svítidlo, kde se konkrétní piktogram volí samostatně a není dodáván v sadě. Svítidla N2 a N3 lze zkombinovat do jednoho svítidla s oboustranným piktogramem (doleva/doprava) jak je naznačeno ve výkresové části. Dohledová vzdálenost postačí do 10 m. Ve všech případech se jedná o svítidla pro vnitřní prostředí s integrovaným akumulátorem pro 1hod provozu, svítící při výpadku napájení.

DOTAZ č. 3

vnitřní dveře

Půdorysy obsahují několik dveří s označením např. D03c, D03d, ale ve výkaze jsem tyto nedohledala. Mohl byste mě nasměrovat prosím?

Položek D01c je v PD 6ks ale ve výkazu jsou jen 4ks.

ODPOVĚĎ:

Doplnění dveří D03c a D03d do výkazu výměr je již vyřešeno v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č.4 z 03.05.2024, kdy byly doplněny do výkazu výměr pol. č. 848, 849 a 691 – SO701.1

D01c je v PD 7 KS, ve výkazu výměr rovněž a je rozděleno 4x v SO701.1 a 3x v SO 701.2.

Žádost doručena dne 10.05.2024

DOTAZ č. 1

vnitřní dveře:

Položka 712 rozpočtu – montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří – u žádné z položek dveří není zmínka (poznámka), že by se mělo jednat o kyvné dveře (lítačky)?

ODPOVĚĎ:

Položka č. 712 je ve výkaze výměr upravena – odstraněno slovní spojení kyvné dveře, položka je cílená na dveřní madla a doplňky.

DOTAZ č.2:

U některých vnitřních dveří se píše laminátový povrch a u některých lakovaný. U všech zárubní je však poznámka laminát. Mám tedy všechny zárubně cenit v laminátu a nebo je mám podle povrchu přiřadit k daným dveřím – viz. poznámka povrchové úpravy u dveří?

ODPOVĚĎ:

V PSV u všech dřevěných dveří je v povrchové úpravě a barevném řešení shodně napsáno: laminovaný povrch, barva dle výběru investora – což je závazné, ve výkazu výměr byla provedena úprava popisu u položek č.: 692, 693, 694, 849, 695, 848, 696, 697, 699, 700, 701, 702 v SO 701.1, lakovaný přepsáno na laminátový)

DOTAZ č. 3:

Plošina pro imobilní, kolik úrovní (podlaží) je zabezpečeno plošinou pro imobilní? Předpokládáme správně že pouze výškový rozdíl 0,799m v 1.NP u vstupu (mezi místnostmi m.č.1.01a a m.č. 1.23) se překleneje plošinou. Zbytek horních pater je obsluhován výtahem?.

ODPOVĚĎ:

Ano, mobilní plošina obsluhuje pouze schodiště mezi místnostmi 1.01a a 1.23, které není pokryto výtahem. Výškový rozdíl 0.799 m. Pozn.: vyrovnávací schodiště v rámci 3NP nejsou doplňována bezbariérovými prvky, patro není uvažováno jako bezbariérové

DOTAZ č. 4:

Proč nebyl vydán opravný výkaz výměr k dodatečným informacím č.4. Měnilo se přeci, či přibylo několik nových položek?

ODPOVĚĎ:

S vysvětlením zadávací dokumentace č.4 byl zveřejněn i upravený výkaz výměr dne 03.05.2024. Upravený soupis prací byl součástí VZD a byl vložen 03.05.2024 i do zadávací dokumentace veřejné zakázky.