



akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZDĚNÉ ČÁSTI STAVAJÍCÍHO OPLOCENÍ AREÁL DETRANS

investor:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

místo stavby:

p.p.č. 2642

katastrální území:

k.ú. Děčín

č. zakázky:

719/2024

stupeň:

dokumentace pro společné stavební povolení

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZDĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ AREÁL DETRANS

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ
zpracovaná dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

D DOKUMENTACE OBJEKTU

vypracoval

Vítek Dočekal

kontroloval

Ing. Jaromír Matějčík

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1) TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) identifikační údaje objektu

- název:	Stavební úpravy zděné části stávajícího oplocení areál DETRANS
- kraj, město:	Ústecký kraj, město Děčín
- dotčené pozemky:	p.p.č. 2642
- katastrální území:	Děčín
- typ stavby:	změna dokončené stavby
- druh stavby:	stavba trvalá
- účel užívání	oplocení areálu investora

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

- jedná se o původní obvodovou stěnu odstraněného objektu
- délka oplocení (stěny) je 51,20 m
- stávající oplocení tvořeno kamenobetonovým soklem a cihlovými a škvárobetonovými vrstvami zdiva
- stávající oplocení rozděleno do čtyř úseků s různou výškou:
 - úsek 1, výška 3440 mm
 - úsek 2, výška 3040 mm
 - úsek 3, výška 4080 mm
 - úsek 4, výška 500 – 4080 mm
- dojde k otlučení stávajících omítek
- úsek 4 bude kompletně zdemolován
- úseky 1, 2 a 3 bude výškově upraveny na výšku 2240 mm od $\pm 0,000$ (dojde k odbourání vrchní cihlových a škvárobetonových vrstev a ke ztužení oplocení pomocí železobetonové věnce, beton C20/25, ocel 10505)
- železobetonový věnec bude oplechován (TiZn, tl. 0,6 mm, bez povrchové úpravy)
- oplechování bude spádováno na pozemek p.č. 2642
- po výškové úpravě oplocení budou provedeny úpravy vnějších povrchů oplocení
- z vnitřní (východní) strany bude oplocení omítnuto jádrovou omítkou a zatáhnuto
- z vnější (západní) strany bude provedena jádrová a štuková omítka (exteriérová) a bude doházen kamenobetonový sokl maltou
- zároveň dojde k opravě rohové fasády stavebně nezasažené části stávajícího oplocení (oškrábání původní omítky, provedení jádrové a štukové omítky)

2. VÝKRESOVÁ ČÁST

- veškeré dostačující výkresy jsou dodány přílohou

D.1.1.1	PŮDORYS A ŘEZY	1:100/50
D.1.1.2	POHLED VÝCHODNÍ	1:100
D.1.1.3	POHLED ZÁPADNÍ	1:100
D.1.1.4	DETAIL HLAVY STĚNY	1:10