

Průvodní zpráva

Obsah:

A.1.	Identifikační údaje	2
A.1.1.	Údaje o stavbě	2
A.1.2.	Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace	3
A.2.	Členění stavby na objekty.....	3
A.3.	Seznam vstupních podkladů	3

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Stavba	Děčín Tyršův most ev.č.DC-100 – výměna dilatace
Katastrální území	Děčín (624926) Podmokly (625141)
Obec	Děčín (562335)
Okres	Děčín
Kraj	Ústecký
Místo stavby	Tyršův most přes Labe
Číslo dotčených pozemků	k.ú. Děčín 165 Město Děčín, neplodná půda, ostatní plocha (skutečné využití záplavové území Labe) 3008/5 Povodí Labe, koryto vodního toku, vodní plocha (skutečné využití jako městská zeleň)
Předmět dokumentace	Výměna mostní dilatace nad pilířem č.3 Tyršova mostu.
Staničení	Místní komunikace nestaničena
Poznámka	Oprava bude probíhat nad výše uvedenými pozemky, ty budou využity pouze pro přístup pracovníků a to převážně shora z mostu. K zásahu do pozemků jako takových vůbec nedojde.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Žadatel / objednavatel **Statutární město Děčín**
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Statutární zástupce Mgr. Petr Kužel, vedoucí odboru rozvoje
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel/gen.projektant **Projektová kancelář VANER s.r.o.**
V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9
zastoupená Ing. Lubošem Vanerem (jednatel společnosti)
tel. 485 152 532

Statutární zástupce Ing. Jan Vaner, jednatel
IČO: 25458990
DIČ: CZ25458990

Zodpovědný projektant Ing. Tomáš Humpal, autorizace č.0500735

A.2. Členění stavby na objekty

Stavba je řešena v jednom stavebním objektu:
SO 201 Dilatace nad pravobřežním pilířem č.3

A.3. Seznam vstupních podkladů

1. Rekognoskace místa stavby
2. Projekt rekonstrukce 2007 DPS RDS
3. Hlavní mostní prohlídky
4. Geodetické zaměření
5. Stavebně technický průzkum
6. Diagnostický průzkum
7. Fotodokumentace
8. Vyjádření správců o existenci inženýrských sítí

V Liberci, dne 27.5.2021
Vypracoval ing.T.Humpal