

SEZNAM PŘÍLOH

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL ETEPA D, UL. TEPLICKÁ

PDPS - 08/2023

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

- C.1 Situační výkres širších vztahů
- C.2 Celková situace
- C.3.1 Koordinační situační výkres - část 1
- C.3.2 Koordinační situační výkres - část 2
- C.3.3 Koordinační situační výkres - část 3
- C.4 Vzorové řešení bezbariérových úprav

D. Dokumentace objektů

D.1 Stavební část

- D.1.0 SO 001 - Bourání a příprava staveniště
- D.1.1 SO 101 - Komunikace ul. Teplická I., od Pivovarské k ul. P. Holého
- D.1.2 SO 102 - Komunikace ul. Teplická II., od ul. P. Holého k muzeu
- D.1.3 SO 301 - Výtokové stojany
- D.1.4 SO 401 - Přeložka vedení CETIN
- D.1.5 SO 402 - Přeložka vedení UPC
- D.1.6 SO 403 - Přeložka vedení TPS
- D.1.7 SO 421.1 - Veřejné osvětlení ul. Teplická
- D.1.8 SO 421.2 - Datové rozvody ul. Teplická
- D.1.9 SO 701 - Městský mobiliář
- D.1.10 SO 801.1 - Sadové úpravy
- D.1.11 SO 901 - Dopravně inženýrské opatření
- D.1.12 SO 103 - Stavební úprava ul. Ruská
- D.1.13 SO 191 - Dopravní značení
- D.1.14 SO 801.2 - Závlahový systém

D.2 Technologická část (neobsazeno)

E. Soupis prací

F. Rozpočet (pouze v paré č.1)

G. Dokladová část (pouze v paré č.1)

H. Související dokumentace

- H. 1.1 Geodetické zaměření - část 1
- H. 1.2 Geodetické zaměření - část 2
- H. 2 Vlečné křivky
- H. 3 Diagnostický průzkum vozovky