

Tabulky objektů. bloků a hodnocení**Akce:** Děčín - pasportizace skalních objektů**Zak.č.** 19/140**Lokalita :** 117 ul. Teplická - za domy

Objekt	Blok	Stabilita	Riziko	Rozměry	Body	Hodnocení
001	A	P2	NR	1.5x3x.5	3	Podezdřelý objekt
	B	P1	NR	.5x.5x.5	4	Podezdřelý objekt
	C	P2	NR	2x1.5x.3	3	Podezdřelý objekt
	D	P2	NR	2x2x.5	3	Podezdřelý objekt
002	A	P1	NR	5x3x.3	4	Podezdřelý objekt
	B	P3	NR	2x1x.5	2	Zajímavý objekt
	C	P2	NR	.5x.5x.5	3	Podezdřelý objekt
	D	P3	NR	3x1.5x.5	2	Zajímavý objekt
	E	P3	NR	2x.7x.4	2	Zajímavý objekt
	F	P3	NR	4x3x.6	2	Zajímavý objekt
	G	P2	NR	.3x.3x.3	3	Podezdřelý objekt
	H	P3	NR	.6x.6x.5	2	Zajímavý objekt
	I	P3	BR	3x2x.6	0	Stabilní objekt
	J	P2	NR	4x3x2	3	Podezdřelý objekt
	B	P1	NR	1x.8x.6	4	Podezdřelý objekt
	C	P3	NR	2x1x.6	2	Zajímavý objekt
003	D	P2	NR	1.5x1x1	3	Podezdřelý objekt
	A	P2	NR	1x.7x.3	3	Podezdřelý objekt
	C	P1	NR	4x2	4	Podezdřelý objekt
	D	P2	NR	2x1x1	3	Podezdřelý objekt
004	E	P1	NR	0.2	4	Podezdřelý objekt