

Terénní průzkum skálních svahů

Záznamový list č.

117

Objekt č.- pohled č.

001

 Lokalita:
 117 DC - ul. Teplická

 Etáž:
 0

GPS-N: 50° 46' 35.340''

GPS-E: 14° 11' 24.538''

Fotografie: 20200915_092507

Azimut: 27°



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	P2	NR	1.5x3x.5	
B	P1	NR	.5x.5x.5	
C	P2	NR	2x1.5x.3	
D	P2	NR	2x2x.5	
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

Kácení:

Du35, nálet 3m2

Bezpeč. kategorie:

P1

Potenciálně nestabilní 1

Míra rizika

NR

nízké

Bodové hodnocení:

4

Podezřelý objekt

Datum dokumentace:

21.7.2020

Datum hodnocení:

24.7.2020

Hodnocení a doporučení:

Průběžně odstraňovat náletové dřeviny. Doporučujeme kontrolu v intervalu 1 rok.

Legenda : Skalní bloky A. B. ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk. Bř - břiza. Bo - borovice. Bu - buk. T - torzo. Du - dub. Jav - javor. Je - Jeřáb. To - topol. Os - osika. číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č. **117**
 Objekt č.- pohled č. **002**

Lokalita: **117 DC - ul. Teplická** Etáž: **-4**
 GPS-N: **50° 46' 34.982''**
 GPS-E: **14° 11' 25.695''**

Fotografie: **20200915_094524**
 Azimut: **0°**



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	P1	NR	5x3x.3	
B	P3	NR	2x1x.5	
C	P2	NR	.5x.5x.5	
D	P3	NR	3x1.5x.5	
E	P3	NR	2x.7x.4	
F	P3	NR	4x3x.6	
G	P2	NR	.3x.3x.3	
H	P3	NR	.6x.6x.5	
I	P3	BR	3x2x.6	
J	P2	NR	4x3x2	

Poznámka:

Kácení:

Nálet Bř cca 12m2

Bezpeč. kategorie:

P1 Potenciálně nestabilní 1

Míra rizika

NR nízké

Bodové hodnocení:

4 Podezřelý objekt

Hodnocení a doporučení:

Průběžně odstraňovat náletové dřeviny. Doporučujeme kontrolu v intervalu 1 rok.

Datum dokumentace:

21.7.2020

Datum hodnocení:

24.7.2020

Legenda : Skalní bloky A. B. ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk. Bř - bříza. Bo - borovice. Bu - buk. T - torzo. Du - dub. Jav - javor. Je - Jeřáb. To - topol. Os - osika. číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skálních svahů

Záznamový list č.

117

Objekt č.- pohled č.

003

Lokalita:
117 DC - ul. Teplická

Etáž:
-2

GPS-N: **50° 46' 34.388''**

GPS-E: **14° 11' 27.061''**

Fotografie: **20200915_100219**

Aziumt: **12°**



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	.	.	2.5x1	Cihelné zdivo
B	P1	NR	1x.8x.6	
C	P3	NR	2x1x.6	
D	P2	NR	1.5x1x1	
.	.	.		
.	.	.		
.	.	.		
.	.	.		

Poznámka:

Kácení:

Nálet 5m2

Bezpeč. kategorie:

P1 Potenciálně nestabilní 1

Míra rizika

NR nízké

Bodové hodnocení:

4 Podezřelý objekt

Hodnocení a doporučení:

Průběžně odstraňovat náletové dřeviny. Doporučujeme kontrolu v intervalu 1 rok.

Datum dokumentace:

21.7.2020

Datum hodnocení:

24.7.2020

Legenda : Skalní bloky A. B. ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk. Bř - bříza. Bo - borovice. Bu - buk. T - torzo. Du - dub. Jav - javor. Je - Jeřáb. To - topol. Os - osika. číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č. **117**
Objekt č.- pohled č. **004**

Lokalita: **117 DC - ul. Teplická** Etáž: **+4** GPS-N: **50° 46' 34.388''** Fotografie: **20200915_101020**
GPS-E: **14° 11' 27.061''** Aziumt: **41°**



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	P2	NR	1x.7x.3	
B	.	.	5x2	Kamenná zeď
C	P1	NR	4x2	Rozpukaná oblast
D	P2	NR	2x1x1	
E	P1	NR	0.2	Jednotlivé kameny
.	.	.		
.	.	.		
.	.	.		

Poznámka:

Kácení:
Bř20, nálet cca 6 m2

Bezpeč. kategorie:	
P1	Potenciálně nestabilní 1
Míra rizika	
NR	nízké
Bodové hodnocení:	
4	Podezřelý objekt

Hodnocení a doporučení:
Průběžně odstraňovat náletové dřeviny. Doporučujeme kontrolu v intervalu 1 rok.

Datum dokumentace:
21.7.2020

Datum hodnocení:
24.7.2020

Legenda : Skalní bloky A. B. ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk. Bř - bříza. Bo - borovice. Bu - buk. T - torzo. Du - dub. Jav - javor. Je - Jeřáb. To - topol. Os - osika. číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.