

Tabulky objektů. bloků a hodnocení**Akce:** Děčín - pasportizace skalních objektů**Zak.č.** 19/140**Lokalita :** 113 Děčínský zámek

Objekt	Blok	Stabilita	Riziko	Rozměry	Body	Hodnocení
031	A	S	BR	.6x.3x.3	0	Stabilní objekt
	B	P1	NR	.6x.3x.3	4	Podezdřelý objekt
032	A	P2	NR	.4x.4x.2	3	Podezdřelý objekt
033	A	S	BR		0	Stabilní objekt
034	A	S	BR	.2x.2x.1	0	Stabilní objekt
	B	P2	SR	4x1x.4	6	Labilní objekt
035	A	P2	NR	.3x.1x.2	3	Podezdřelý objekt
	B	P2	NR	.4x.2x.2	3	Podezdřelý objekt
	C	P1	NR	0.2	4	Podezdřelý objekt
	D	P1	SR	2x1x.4	8	Labilní objekt
036	A	S	NR	4x1x1.5	1	Stabilní objekt
	B	P1	SR	.8x.4x.4	8	Labilní objekt
038	A	P1	NR	2x2x1	4	Podezdřelý objekt
040	A	P2	SR	6x2x1	6	Labilní objekt
041	A	P3	NR	1.5x1.5x.6	2	Zajímavý objekt
042	A	P2	NR	1x.5x.5	3	Podezdřelý objekt
	B	P1	BR	1x2x1	0	Stabilní objekt
045	A	P1	NR	.5x.5x.1	4	Podezdřelý objekt
046	A	P1	VR	3x3x1	16	Nebezpečný objekt
	B	P2	SR	2x1x.2	6	Labilní objekt
	C	P2	NR	1x1x.2	3	Podezdřelý objekt