

Tabulky objektů. bloků a hodnocení**Akce:** Děčín - pasportizace skalních objektů**Zak.č.** 19/140**Lokalita :** 115 Pastýřská stěna - Labské nábřeží

| Objekt | Blok | Stabilita | Riziko | Rozměry | Body | Hodnocení |
|--------|------|-----------|--------|-------------|------|-------------------------|
| 024 | A | P3 | NR | 5x1,5x4 | 2 | Zajímavý objekt |
| 028 | A | P3 | VR | 2x2x2 | 8 | Labilní objekt |
| | B | P1 | VR | 3x1x1 | 16 | Nebezpečný objekt |
| | C | N | SR | 0,3x0,3x0,2 | 16 | Nebezpečný objekt |
| 030 | A | P3 | NR | 5x2x3 | 2 | Zajímavý objekt |
| | B | P3 | NR | 4x2x1 | 2 | Zajímavý objekt |
| 031 | A | N | VR | 2x2x2 | 32 | Velmi nebezpečný objekt |
| | B | P1 | NR | 1x1x0,1 | 4 | Podezdřelý objekt |
| | C | P1 | NR | 1x0,5x0,2 | 4 | Podezdřelý objekt |
| 033 | A | SA | VR | 5x5x3 | 0 | Stabilní objekt |
| | B | P3 | VR | 6x6x2 | 8 | Labilní objekt |