

# Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

109

Objekt č.- pohled č.

001

Lokalita:  
**109 DC - ul. 5.května**

Etáž:  
 0

GPS-N: 50° 47' 23.7606''

GPS-E: 14° 10' 53.50872''

Fotografie: 20200518\_131716

Aziimt: 115°



| Blok | Stabil. | Riziko | šířka x<br>výška x<br>hloubka | Poznámka |
|------|---------|--------|-------------------------------|----------|
| A    | P3      | SR     | 3x1.5x1                       |          |
| B    | P3      | SR     | 3x1.5x1                       |          |
| C    | P2      | VR     | 4x1.5x1                       |          |
| D    | P1      | VR     | 1x0.5x1                       |          |
| F    | P1      | SR     | 1x0.5x1                       |          |
| G    | P2      | VR     | 4x2.5x2                       |          |
| .    | .       | .      | .                             | .        |
| .    | .       | .      | .                             | .        |

Poznámka:

Kácení:

nálet 2 m2

Bezpeč. kategorie:

P1

Potenciálně nestabilní 1

Míra rizika

VR

vysoké

Bodové hodnocení:

16

Nebezpečný objekt

Datum dokumentace:

18.5.2020

Datum hodnocení:

20.5.2020

Hodnocení a doporučení:

Odstranit nálet, rozbít a uložit blok F a D, sledovat v intervalu 2 let

Legenda : Skalní bloky A. B. ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk. Bř - břiza. Bo - borovice. Bu - buk. T - torzo. Du - dub. Jav - javor. Je - Jeřáb. To - topol. Os - osika. číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

# Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

109

Objekt č.- pohled č.

002

Lokalita:  
 109 DC - ul. 5.května

Etáž:  
 +10

GPS-N: 50° 47' 24.58824''

GPS-E: 14° 10' 55.0452''

Fotografie: 20200518\_132534

Aziimt: 212°



| Blok | Stabil. | Riziko | šířka x<br>výška x<br>hloubka | Poznámka |
|------|---------|--------|-------------------------------|----------|
| A    | P3      | VR     | 3x3x1                         |          |
| B    | P1      | SR     | 0.3x.5x1                      |          |
| C    | P2      | VR     | 2x1x1                         |          |
| .    | .       | .      | .                             | .        |
| .    | .       | .      | .                             | .        |
| .    | .       | .      | .                             | .        |
| .    | .       | .      | .                             | .        |
| .    | .       | .      | .                             | .        |

Poznámka:

Kácení:

T20, Bo15, 2xBo10,Bř15, Bř20

Bezpeč. kategorie:

P1 Potenciálně nestabilní 1

Míra rizika

VR vysoké

Bodové hodnocení:

12 Ohrožující objekt

Hodnocení a doporučení:

Provést kácení, odstranit blok B, blok C osadit monitoringem, vizuálně sledovat v intervalu 1 rok

Datum dokumentace:

18.5.2020

Datum hodnocení:

20.5.2020

Legenda : Skalní bloky A. B. ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk. Bř - bříza. Bo - borovice. Bu - buk. T - torzo. Du - dub. Jav - javor. Je - Jeřáb. To - topol. Os - osika. číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.



|   |   |                  |                                 |                                    |                            |                      |                               |          |
|---|---|------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|
| <b>A ZCONSULT<sup>®</sup></b><br>spol. s r. o.<br><i>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</i>  | <h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1> |                  |                                 | Záznamový list č.                  |                            | Objekt č.- pohled č. |                               |          |
|   |   |                  |                                 | 109                                |                            | 003                  |                               |          |
| Lokalita: <b>109 DC - ul. 5.května</b>  |   | Etáž: <b>+10</b> | GPS-N: <b>50° 47' 24.063''</b>  | Fotografie: <b>20200518_132735</b> |                            |                      |                               |          |
|   |   |                  | GPS-E: <b>14° 10' 54.1632''</b> | Azimut: <b>143°</b>                |                            |                      |                               |          |
|   |   |                  |                                 | Blok                               | Stabil.                    | Riziko               | šířka x<br>výška x<br>hloubka | Poznámka |
|   |   |                  |                                 | A                                  | N                          | SR                   | .2x.5x.3                      |          |
|   |   |                  |                                 | B                                  | P1                         | SR                   | .6x1.5x.6                     |          |
|   |   |                  |                                 | C                                  | P1                         | NR                   | .3x.5x.5                      |          |
|   |   |                  |                                 | .                                  | .                          | .                    |                               |          |
|   |   |                  |                                 | .                                  | .                          | .                    |                               |          |
|   |   |                  |                                 | .                                  | .                          | .                    |                               |          |
|   |   |                  |                                 | .                                  | .                          | .                    |                               |          |
|   |   |                  |                                 | .                                  | .                          | .                    |                               |          |
|   |   |                  |                                 | Poznámka:                          |                            |                      |                               |          |
| Kácení:   |   |                  |                                 |                                    | Bř35, 9xBo10, Bo15         |                      |                               |          |
| Bezpeč. kategorie:  |   |                  |                                 |                                    | N Bezprostředně nestabilní |                      |                               |          |
| Míra rizika   |   |                  |                                 |                                    | SR střední                 |                      |                               |          |
| Bodové hodnocení:   |   |                  |                                 |                                    | 16 Nebezpečný objekt       |                      |                               |          |
| Datum dokumentace:  |   |                  |                                 |                                    | 18.5.2020                  |                      |                               |          |
| Datum hodnocení:  |   |                  |                                 |                                    | 20.5.2020                  |                      |                               |          |
| Hodnocení a doporučení:<br>Provést kácení, odstranit blok A, sledovat v intervalu 1 rok   |   |                  |                                 |                                    |                            |                      |                               |          |
| Legenda : Skalní bloky A. B. ... - označení bloků<br>Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení<br>Nebezpečné stromy: S - smrk. Bř - břiza. Bo - borovice. Bu - buk. T - torzo. Du - dub. Jav - javor. Je - Jeřáb. To - topol. Os - osika. číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem. |   |                  |                                 |                                    |                            |                      |                               |          |

## Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

109

|                      |
|----------------------|
| Objekt č.- pohled č. |
|----------------------|

004

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Lokalita: | DC - ul. 5.května |
| 109       |                   |

|       |     |
|-------|-----|
| Etáž: | +10 |
|-------|-----|

|        |                  |
|--------|------------------|
| GPS-N: | 50° 47' 24.063'' |
|--------|------------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| GPS-E: | 14° 10' 54.1632'' |
|--------|-------------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Fotografie: | 20200518_132742 |
|-------------|-----------------|

|         |      |
|---------|------|
| Aziumt: | 195° |
|---------|------|



| Blok | Stabil. | Riziko | šířka x<br>výška x<br>hloubka | Poznámka |
|------|---------|--------|-------------------------------|----------|
| A    | P3      | VR     | 2x2x2                         |          |
| B    | P3      | VR     | 2x3x2                         |          |
| C    | P3      | VR     | 2.5x3x2                       |          |
|      | .       | .      |                               |          |
|      | .       | .      |                               |          |
|      | .       | .      |                               |          |
|      | .       | .      |                               |          |
|      | .       | .      |                               |          |

Poznámka:

Kácení:

nálet Bo 3 m2, 2xBř30

Bezpeč. kategorie:

P3

Potenciálně nestabilní 3

Míra rizika

VR

vysoké

Bodové hodnocení:

8

Labilní objekt

Hodnocení a doporučení:

Odstraniti stromy, sledovat v intervalu 5 let

Datum dokumentace:

18.5.2020

Datum hodnocení:

20.5.2020

Legenda : Skalní bloky A. B. ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.



# Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č. **109** Objekt č.- pohled č. **005**

Lokalita: **109 DC - ul. 5.května**

Etáž: **+10**

GPS-N: **50° 47' 23.8866''**

GPS-E: **14° 10' 53.49576''**

Fotografie: **20200518\_133101**

Aziimt: **215°**



| Blok | Stabil. | Riziko | šířka x<br>výška x<br>hloubka | Poznámka      |
|------|---------|--------|-------------------------------|---------------|
| A    | P1      | SR     | .5x.5x.5                      |               |
| B    | P2      | VR     | 2x2x1                         |               |
| C    | P1      | VR     | 2x2x1                         | opřeno hrotem |
| D    | P1      | VR     | 1x2x1                         | závisí na C   |
| E    | P1      | VR     | 1x2x1                         | závisí na C   |
| G    | P1      | SR     | .2x.6x.8                      |               |
| H    | P1      | SR     | 1x2x1                         | závisí na C   |
| CH   | P2      | SR     | .4x1x.6                       |               |
| I    | P1      | SR     | .3x.6x.8                      |               |

Poznámka:

Kácení:

Bř30

Bezpeč. kategorie:

P1 Potenciálně nestabilní 1

Míra rizika

VR vysoké

Bodové hodnocení:

16 Nebezpečný objekt

Datum dokumentace:

18.5.2020

Datum hodnocení:

20.5.2020

Hodnocení a doporučení:


Odstranit stromy, podezdít blok C a tím zajistit celou kaskádu, oblast sledovat v intervalu 1 rok


Legenda : Skalní bloky A. B. ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk. Bř - bříza. Bo - borovice. Bu - buk. T - torzo. Du - dub. Jav - javor. Je - Jeřáb. To - topol. Os - osika. číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.



| <div><div>A ZCONSULT<sup>®</sup></div><div>spol. s r. o.</div><div>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</div></div>  | Terénní průzkum skalních svahů     |                          |  | Záznamový list č.<br>109  | Objekt č.- pohled č.<br>006 |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|---|------------------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------|---|----|----|---------|--|---|----|----|---------|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
|   | Lokalita:<br>109 DC - ul. 5.května | Etáž:<br>+15             | GPS-N: 50° 47' 23.28144''<br>GPS-E: 14° 10' 54.38496'' | Fotografie: 20200518_133340   | Aziimt: 356°                |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|    |                                    |                          |  | <table><thead><tr><th>Blok</th><th>Stabil.</th><th>Riziko</th><th>šířka x<br/>výška x<br/>hloubka</th><th>Poznámka</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>P3</td><td>VR</td><td>2x1.5x1</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>P3</td><td>VR</td><td>2x1x1.5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>.</td><td>.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>.</td><td>.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>.</td><td>.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>.</td><td>.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>.</td><td>.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>.</td><td>.</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Blok                        | Stabil. | Riziko                        | šířka x<br>výška x<br>hloubka | Poznámka | A | P3 | VR | 2x1.5x1 |  | B | P3 | VR | 2x1x1.5 |  |  | . | . |  |  |  | . | . |  |  |  | . | . |  |  |  | . | . |  |  |  | . | . |  |  |  | . | . |  |  |
|   |                                    |                          |  | Blok  | Stabil.                     | Riziko  | šířka x<br>výška x<br>hloubka | Poznámka                      |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|   |                                    |                          |  | A   | P3                          | VR      | 2x1.5x1                       |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|   |                                    |                          |  | B   | P3                          | VR      | 2x1x1.5                       |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|   |                                    |                          |  |   | .                           | .       |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|   |                                    |                          |  |   | .                           | .       |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|   |                                    |                          |  |   | .                           | .       |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|   |                                    |                          |  |   | .                           | .       |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|   |                                    |                          |  |   | .                           | .       |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|   |                                    |                          |  |   | .                           | .       |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Poznámka:   |                                    |                          |  |   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Kácení:<br>nálety ve spárách  |                                    |                          |  |   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Bezpeč. kategorie:  |                                    |                          |  |   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| P3  |                                    | Potenciálně nestabilní 3 |  |   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Míra rizika   |                                    |                          |  |   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| VR  |                                    | vysoké                   |  |   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Bodové hodnocení:   |                                    |                          |  |   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| 8   |                                    | Labilní objekt           |  |   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Hodnocení a doporučení:<br>Odstranit nálety, sledovat v intervalu 10 let  |                                    |                          |  | Datum dokumentace:<br>18.5.2020   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|   |                                    |                          |  | Datum hodnocení:<br>20.5.2020   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Legenda : Skalní bloky A. B. ... - označení bloků<br>Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení<br>Nebezpečné stromy: S - smrk. Bř - bříza. Bo - borovice. Bu - buk. T - torzo. Du - dub. Jav - javor. Je - Jeřáb. To - topol. Os - osika. číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem. |                                    |                          |  |   |                             |         |                               |                               |          |   |    |    |         |  |   |    |    |         |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |

|   |                                       |                                     |                                    |                                     |  |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>A ZCONSULT®</b><br>spol. s r. o.<br>Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem  | <b>Terénní průzkum skálních svahů</b> |                                     |                                    | Záznamový list č.<br><div>109</div> | Objekt č.- pohled č.<br><div>007</div> |
|   |                                       |                                     |                                    | Fotografie:<br>20200520_115018      | Aziumt:<br>130°                        |
| Lokalita:<br><b>109 DC - ul. 5.května</b>   | Etáž:<br><b>+15</b>                   | GPS-N:<br><b>50° 47' 23.55864''</b> | GPS-E:<br><b>14° 10' 54.2154''</b> |                                     |  |
|    | Blok                                  | Stabil.                             | Riziko                             | šířka x<br>výška x<br>hloubka       | Poznámka                               |
|   | A                                     | P1                                  | VR                                 | 1.5x1x1.5                           |  |
|   | B                                     | P1                                  | VR                                 | 1.5x1x1.5                           |  |
|   | .                                     | .                                   | .                                  | .                                   |  |
|   | .                                     | .                                   | .                                  | .                                   |  |
|   | .                                     | .                                   | .                                  | .                                   |  |
|   | .                                     | .                                   | .                                  | .                                   |  |
|   | .                                     | .                                   | .                                  | .                                   |  |
|   | .                                     | .                                   | .                                  | .                                   |  |
|   | .                                     | .                                   | .                                  | .                                   |  |
| Poznámka:   |                                       |                                     |                                    |                                     |  |
| Kácení:   |                                       |                                     |                                    |                                     |  |
| Bezpeč. kategorie:  |                                       |                                     |                                    |                                     |  |
| P1  |                                       | Potenciálně nestabilní 1            |                                    |                                     |  |
| Míra rizika   |                                       |                                     |                                    |                                     |  |
| VR  |                                       | vysoké                              |                                    |                                     |  |
| Bodové hodnocení:   |                                       |                                     |                                    |                                     |  |
| 16  |                                       | Nebezpečný objekt                   |                                    |                                     |  |
| Datum dokumentace:  |                                       |                                     |                                    |                                     | 20.5.2020                              |
| Datum hodnocení:  |                                       |                                     |                                    |                                     | 20.5.2020                              |
| Hodnocení a doporučení:<br>Doporučení oba objekty osadit monitoringem a sledovat v intervalu 1 rok  |                                       |                                     |                                    |                                     |  |
| Legenda : Skální bloky A. B. ... - označení bloků<br>Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji. b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů. c) doporučení způsobu zabezpečení<br>Nebezpečné stromy: S - smrk. Bř - bříza. Bo - borovice. Bu - buk. T - torzo. Du - dub. Jav - javor. Je - Jeřáb. To - topol. Os - osika. číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem. |                                       |                                     |                                    |                                     |  |