

Tabulky objektů. bloků a hodnocení**Akce:** Děčín - pasportizace skalních objektů**Zak.č.** 19/140**Lokalita :** 112 Přípeř

| Objekt | Blok | Stabilita | Riziko | Rozměry | Body | Hodnocení |
|--------|------|-----------|--------|---------|------|-------------------|
| 001 | A | SA | VR | | 0 | Stabilní objekt |
| | B | SA | VR | | 0 | Stabilní objekt |
| | C | SA | VR | | 0 | Stabilní objekt |
| | D | SA | VR | | 0 | Stabilní objekt |
| 002 | A | P2 | VR | 1x1x2 | 12 | Ohrožující objekt |
| | B | P2 | VR | 3x2x5 | 12 | Ohrožující objekt |
| | C | P2 | SR | 2x2x.3 | 6 | Labilní objekt |
| 004 | A | P2 | NR | 2x2x.5 | 3 | Podezdřelý objekt |
| 005 | A | N | NR | 1x4x1 | 8 | Labilní objekt |
| | B | P1 | NR | 2x4x1 | 4 | Podezdřelý objekt |
| | C | N | NR | 3x4x1 | 8 | Labilní objekt |
| 006 | A | P2 | NR | 5x5x1 | 3 | Podezdřelý objekt |
| 007 | A | SA | VR | celé | 0 | Stabilní objekt |
| 008 | E | P3 | VR | 1x.6x2 | 8 | Labilní objekt |
| 009 | A | P2 | SR | 2x3x1 | 6 | Labilní objekt |
| | B | P1 | SR | 8x3x1 | 8 | Labilní objekt |
| 010 | A | P2 | NR | .3x1x.3 | 3 | Podezdřelý objekt |
| 011 | A | P1 | NR | 2x.5x.5 | 4 | Podezdřelý objekt |