

Restaurování pomníku Franze Schuberta

Současný stav

V současnosti je trachytový pomník Franze Schuberta pokryt mechy, mikrovegetací, krustou a graffiti. Pravý profilovaný díl přilehající k středovému pylonu zcela chybí. Přístupové schodiště je ve spárách mezi jednotlivými stupni zaplněno zeminou a náletovou vegetací. Vrchní 3,5 m dlouhý stupeň je přelomen.

Návrh restaurátorských prací

Celý pomník bude nejprve očištěn regulovaným tlakem vody za pomoci chemických čističů schválených NPÚ. Dočištění nepřístupných míst bude provedeno ručně - původním technologickým postupem. Schodiště bude částečně rozebráno, spáry budou zbaveny náletové vegetace, vrchní schod bude slepen. Bude zhotovena replika profilovaného dílu (30 x 70 x 40 cm) a bude domodelována chybějící architektura. Celý pomník včetně schodiště bude vyspárován vhodným minerálním tmelem v probarveném odstínu. Na závěr bude provedena konsolidace a hydrofobizace celého povrchu. K vrchním partiím pomníku bude postaveno lehké hliníkové lešení, rozebrání schodiště bude prováděno pomocí jeřábové techniky. V tomto návrhu prací není uvažováno zhotovení a doplnění chybějící bronzové plastiky F. Schuberta. Částečné rozebrání + složení schodiště, lepení vrchního stupně



