

ZPRÁVA

o provedení kontroly - čištění spalínové cesty

Číslo zprávy: 1085/10 - 2021

Datum vystavení zprávy – 7.10.2021

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty: 7.10.2021

Jméno, příjmení a adresa objednavatele (nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele): Dům dětí a mládeže Děčín IV., Teplická č.p. 344/38, příspěvková organizace 405 02 Děčín IV., IČO: 709 49 565

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma: KOMINICTVÍ Roman Pícka
Zemědělská č. 239, 405 02 Děčín XXXI - Křešice, IČO: 402 140 79

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č. 040/36 – 024/2011

Adresa kontrolovaného objektu: Teplická č.p. 344/38, Děčín IV.

Specifikace spalínové cesty, u které byla provedena kontrola nebo čištění:

Třívrstvý mobilní komín s korozivzdornou komínovou vložkou o vnitřním světlém rozměru 180 mm. s osazeným T kusem a sběračem kondenzátů spalín. Účinná výška komína je cca 10 m. Na sopouch komína jsou připojeny dva závěsné atmosférické plynové kotle na zemní plyn typu THERM DUO 50 o jmenovitém výkonu 49 kW. a kotel THERM 28 LX o jmenovitém výkonu 28 kW. Kotle jsou napojeny do sopouchu komína jednovrstvým společným kouřovodem z korozivzdorné oceli o světlém vnitřním rozměru 150 mm., v sopouchu komína je osazena redukce 150/200 mm. Délka kouřovodu je cca 1,6 m. na kouřovodu jsou osazena dvě 90° kolena. Spotřebiče jsou umístěny na chodbě objektu, II.NP. Spotřebiče v provedení B. Čištění komínů je zajištěno ústím komína.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Čištění komína kouřovodu a sběrače kondenzátů spalín.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:

ZÁVĚR

Spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:



ZPRÁVA

o provedení kontroly - čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 1084/10 - 2021

Datum vystavení zprávy – 7.10.2021

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 7.10.2021

Jméno, příjmení a adresa objednavatele (nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele): Dům dětí a mládeže Děčín IV., Teplická č.p.344/38, příspěvková organizace 405 02 Děčín IV., IČO:709 49 565

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma: KOMINICTVÍ Roman Pícka
Zemědělská č.239, 405 02 Děčín XXXI - Křešice, IČO: 402 140 79

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.040/36 – 024/2011

Adresa kontrolovaného objektu: Teplická č.p.344/38, Děčín IV.

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola nebo čištění:

Zděný komín sanován ohebnou korozivzdornou komínovou vložkou o vnitřním světlém rozměru 200 mm. s osazeným T kusem a sběračem kondenzátů spalin. Účinná výška komína je cca 12,5 m. Na sopouch komína jsou připojeny dva závěsné atmosférické plynové kotle na zemní plyn typu THERM DUO 50 o jmenovitém výkonu 49 kW. a kotel THERM 20 LX o jmenovitém výkonu 22,2 kW. Kotle jsou napojeny do sopouchu komína jednovrstvým společným kouřovodem z Al. plechu o světlém vnitřním rozměru 150 mm., v sopouchu komína je osazena redukce 150/200 mm. Délka kouřovodu je cca 1 m. na kouřovodu je osazeno jedno 90° koleno. Spotřebiče jsou umístěny na chodbě objektu, I.NP. Spotřebiče v provedení B. Čištění komínů je zajištěno ústím komína.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Čištění komína kouřovodu a sběrače kondenzátů spalin.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

