

Tabulky objektů. bloků a hodnocení**Akce:** Děčín - pasportizace skalních objektů**Zak.č.** 19/140**Lokalita :** 115 Pastýřská stěna - Labské nábřeží

Objekt	Blok	Stabilita	Riziko	Rozměry	Body	Hodnocení
001	A	P3	SR	1,5x1x1,5	4	Podezřelý objekt
005	A	SA	SR	2x2	0	Stabilní objekt
	B	P2	SR	0,5x0,5x0,5	6	Labilní objekt
	C	P3	SR	2x2x0,5	4	Podezřelý objekt
	D	SA	SR	2x2x1	0	Stabilní objekt
006	A	P1	SR		8	Labilní objekt
	B	SA	SR	2x2x0,5	0	Stabilní objekt
	C	P2	SR	3x2x0,5	6	Labilní objekt
	D	P3	SR	10x3x2	4	Podezřelý objekt
	F	P2	SR	2x1x1	6	Labilní objekt
007	A	S	VR	5x5x3	4	Podezřelý objekt
008	A	S	SR	4x3x1	2	Zajímavý objekt
009	A	SA	SR	1x1x0,5	0	Stabilní objekt
	B	SA	SR	1x1x1	0	Stabilní objekt
	C	P3	SR	3x1x1	4	Podezřelý objekt
010	A	P2	SR	2x3x1	6	Labilní objekt
011	A	SA	SR	3x3x1	0	Stabilní objekt
	B	S	SR	1x1x1	2	Zajímavý objekt
012	A	SA	SR	3x3x1	0	Stabilní objekt
015	A	P2	SR	2x1x1	6	Labilní objekt