

Tabulky objektů. bloků a hodnocení**Akce:** Děčín - pasportizace skalních objektů**Zak.č.** 19/140**Lokalita :** 116 ul.Čsl.Mládeže

Objekt	Blok	Stabilita	Riziko	Rozměry	Body	Hodnocení
001	A	P1	NR	.8x.4x.4	4	Podezdřelý objekt
	B	SA	NR	4x1	0	Stabilní objekt
	C	SA	NR	2x2	0	Stabilní objekt
	D	P1	NR	3x1	4	Podezdřelý objekt
002	A	P1	NR	2x2x.5	4	Podezdřelý objekt
	B	SA	NR	.6x.3x.3	0	Stabilní objekt
	C	P1	NR	4x4	4	Podezdřelý objekt
003	A	N	NR	3x3x1	8	Labilní objekt
	B	P1	NR	3x3x1.5	4	Podezdřelý objekt
	C	N	NR	4x4x1	8	Labilní objekt
	D	N	NR	-	8	Labilní objekt
004	A	SA	NR	.5x.5	0	Stabilní objekt
	B	N	NR	8x3	8	Labilní objekt
	C	N	NR	2x1	8	Labilní objekt
	D	P1	NR	2x1	4	Podezdřelý objekt
	E	P1	NR	1.5x1	4	Podezdřelý objekt
005	A	P2	NR	2x1x.3	3	Podezdřelý objekt
006	A	N	SR	2x4x1	16	Nebezpečný objekt
007	A	P1	SR	4x2x1	8	Labilní objekt
	B	P1	SR	4x3x1.5	8	Labilní objekt
	C	P1	SR	1.5x1.5x2	8	Labilní objekt
008	A	P1	SR	2x1x1	8	Labilní objekt
010	A	N	SR	5x5	16	Nebezpečný objekt
	B	P1	SR	6x1.5x5	8	Labilní objekt
	C	P1	BR	2x4x1	0	Stabilní objekt
013	A	N	NR	1x1x.5	8	Labilní objekt
	B	P1	NR	1x3	4	Podezdřelý objekt
015	A	P1	NR	2x2x1	4	Podezdřelý objekt