

Fotodokumentace



1. oplocení v ulici Míru



4. brána a branka v ulici Míru



2. oplocení v ulici Míru



5. oplocení v jihovýchodní části v ulici Přímá



3. oplocení v ulici Míru



6. oplocení v ulici Přímá



7. oplocení mezi jídelnou a nízkoprahovým centrem



10. detail stavu oplocení a podezdívky



8. oplocení mezi nízkoprahovým centrem a areálem



11. detail stavu oplocení a podezdívky



9. oplocení jižní podél hřiště v ulici Příčná



12. detail stavu oplocení a podezdívky



13. brána a branka hřiště v ulic Přímá



16. oplocení hřiště na severní straně



14. detail stavu oplocení a podezdívky



17. oplocení hřiště na severní straně



15. branka hřiště do areálu školy



18. oplocení hřiště na západní straně



18. oplocení hřiště na západní straně