

SEZNAM PŘÍLOH

Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV Prostřední Žleb

DSP/PDPS - 05/2019

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

- B.1 Přehledná situace
- B.2 Koordinační situace

C. Stavební část

- C.1 SO 201 - Oprava havárie stávající zdi
 - 1. Technická zpráva
 - 2. Stávající stav - dispoziční výkres
 - 3. Nový stav - dispoziční výkres
 - 4. Vytyčení
 - 5. Výkres tvaru římsy
 - 6. Výkres tvaru zdi
 - 7. Detaily
 - 8. Statický výpočet (pouze v paré č. 1 a 2)

D. Technologická část - neobsazeno

E. Zásady organizace výstavby

F. Doklady (pouze v paré č.1)

G. Soupis prací

H. Rozpočet (pouze v paré č.1)

I. Související dokumentace

- I. 1 Záborový elaborát
- I. 2 Zákres do katastrální mapy
- I. 3 Havarijní plán
- I. 4 Plán kontrolních prohlídek
- I. 5 Posouzení inženýrsko geologických poměrů

J. Geodetická dokumentace

- J. 1.1 Geodetické zaměření
- J. 1.2 Vytyčovací výkres stavby